


# الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق

المجلد 6، الفصل 23

خطة صيانة المواقف

رقم الوثيقة: EOM-ZMO-PL-000086-AR

رقم الاصدار: 000





# جدول المراجعات

سبب الإصدار	التاريخ	رقم الإصدار		
للاستخدام	2020/03/18	000		




# يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذه "الوثيقة" هي ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يعد هذا الإشعار والشروط الواردة به جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند. ويجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزءٍ منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه، من قبل أي طرف، بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاريها و/أو المتعاقدين معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتخلي الهيئة مسؤوليتها للحد المسموح به نظاماً عن أي تبعيات (بما في ذلك الخسائر والأضرار مهما كانت طبيعتها والتي يُرفع بها مطالبات بصرف النظر عن الأسس التي بُنيت عليها بما في ذلك الإهمال أو خلافه) تجاه أي طرف ثالث تكون ناتجة عن أو ذات علاقة باستخدام هذا المستند بما في ذلك الإهمال أو التقصير.

تسري صلاحية هذا المستند وما تضمنه من محتويات استناداً على الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.





	المحتويات	قائمة
5	الغرض	1.0
5	النطاق	2.0
على الشوارع	المواقف .	2.1
خارَج الشوارع		2.2
6	التعريفات	3.0
7	المراجع.	4.0
8	المسؤوليا	5.0
	الجهة العا	5.1
ات مواقف السيارات	• •	5.2
راقف السيارات	مرتادو مو	5.3
33.	عامة الجم	5.4
9	العملية	6.0
9	السلامة	6.1
•	أعمال الص	6.2
الصيانة المخططة	6.2.1	
الصيانة غير المخططة	6.2.2	- 0
10	المعاينة	6.3
المعاينة البصرية. تقارير المعاينة البصرية.	6.3.1 6.3.2	
تقارير المعالية البصرية. تقارير المعاينة المتعمقة.	6.3.3	
تعارير الفعائية الفتعلقة. النطاق والمحتوى	6.3.4	
، البنية التحتية لمواقف السيارات		6.4
الأسفات الأسفات	6.4.1	0.1
وضع العلامات على سطح الطريق وأرقام مواقف السيارات	6.4.2	
اللاقتات/ اللوحات والإخطار ات التنبيهية	6.4.3	
عدادات المواقف وأجهزة الاستشعار الأرضية	6.4.4	
نظام الدخول إلى مواقف السيار ات ومر اقبة الإير ادات	6.4.5	
محطات شحن المركبات الكهر بائية	6.4.6	
14	المرفقات.	7.0
صطفاف السيارات بزاوية	ن 1: مثال ا	المُرفق
صطفاف السيارات بزاوية تسعين درجة (90°)	ن 2: مثال ا	المُرفق
EOM-ZM0-TP-000- نموذج القائمة المرجعية لإدارة المخاطر: مواقف السيارات	ن 3: 2900	المُرفق



# 1.0 الغرض

الغرض من هذه الوثيقة هو توفير خطة صيانة البنية التحتية للمواقف في الشوارع وخارجها، بحيث تحتوي على المبادئ والتوجيهات وتوضح الحد الأدنى من المتطلبات للصيانة والمعاينة والإصلاح وإعادة التأهيل للبنية التحتية القائمة للمواقف، وتقديم التوجيهات وأفضل الممارسات لتنفيذ مرافق جديدة.

هذا هو الحد الأدنى من المتطلبات السارية على كل من مرافق اصطفاف السيارات الشائعة والنموذجية. ويجب على الجهة العامة تعديل المتطلبات بما يتناسب مع احتياجات الصيانة لديها.

# 2.0 النطاق

تنطبق هذه الوثيقة على كلِّ من أصول/مرافق البنية التحتية لمواقف السيارات "على الشوارع" و "خارج الشوارع".

# 2.1 المواقف على الشوارع

تتيح المواقف على الشوارع سهولة وقوف المركبات لفترات قصيرة على مقربة من المرافق، والأنشطة والوجهات. يمكن أن يكون الوقوف على الشوارع بشكل طولي، أو عرضي، أو على جانب الطريق أو في جزر وسط الطريق. يُحدَّد نوع الموقف على الشوارع المناسب الذي يتم استخدامه حسب شكل الشارع ونمطه.

بشكل عام، تقع المواقف على الشوارع في مراكز الأنشطة أو بالقرب منها، مثل المجمعات السكنية، والمناطق ذات الكثافة السكانية، ومحطات الحافلات والقطارات ومرافق التسوق الراقية. تكون المواقف على الشوارع مخصصة لاستخدام السكان، والأزين، والأعمال التجارية والمرافق المجتمعية. في كثير من الأحيان، يكون هناك مناطق محددة للتوقف من أجل تحميل وتنزيل الركاب، ومناطق مخصصة لذوي الإعاقة، ومساحات مخصصة لوقوف سيارات الأجرة، ومحطات للحافلات ومناطق تحميل البضائع.

# 2.2 المواقف خارج الشوارع

تتم إقامة المواقف خارج الشوارع بشكل عام في مراكز المدن، والمؤسسات العامة والخاصة، والمشاريع التجارية والسكنية، وفي المطارات، والمستشفيات، والفنادق، والمجمعات الرياضية أو على مقربة من الطرق الرئيسية. غالبًا ما يتم تشغيل هذه المرافق بواسطة هيئات حكومية/شركات خاصة.

عادةً ما تتكوّن المواقف خارج الشوارع:

- مواقف على جانب الطريق.
- مواقف على سطح أو قبو داخل أحد المباني
  - مواقف سيارات مخصصة متعدد الطوابق

تنطبق هذه الوثيقة على الأصول والمرافق، المرتبطة بالبنية التحتية الخاصة بالمواقف، كالتالي:

- مواقف السيارات
- حواجز صد العجلات
  - الأرصفة
  - اللافتات
- الإشارات على الطريق
  - الممرات
  - عدادات المواقف
- أجهزة الاستشعار الأرضية
- حواجز البوابات أو الحواجز المتحركة
  - محطات الدخول والخروج
    - محطات الدفع
- أنظمة التعرف التلقائي على أرقام لوحات المركبات
  - أنظمة دليل ومعلومات مواقف المركبات



- لوحات الأسعار
- لوحات الرسائل المتغيرة
- النظام المركزي لإدارة المواقف
- تطبيقات مواقف السيارات على الهواتف المحمولة ومنصات / بوابات الدفع عبر الإنترنت
  - محطات شحن المركبات الكهربائية
  - أنظمة المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة

راجع الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق – المجلد 6: إدارة الصيانة للحصول على المعلومات الخاصة بصيانة الأصول الخاصة بخدمات المبكانيكية، التهوية، الإضاءة، المصاعد، وغير ذلك في مرفق مواقف السيارات.

تستند متطلبات الصيانة الواردة هنا، أو التي تم الاستشهاد بها بالمرجع، إلى وزارة النقل (MOT) السعودية، ووزارة النقل الأمريكية، ورابطة مواقف السيارات البريطانية، ومعايير الصناعة وأفضل الممارسات التي يجب أن تتبناها الجهة العامة المعنية.

توفر هذه الوثيقة الحد الأدنى من المتطلبات الفنية التي يتعين على الجهة العامة و/أو المقاولين اعتمادها لتمكين السلامة والجودة والفعالية من حيث التكلفة في الصيانة والإصلاح والتعديل لأصول مواقف السيارات التي تلبي احتياجات الجهة العامة المعنية وتوقعاتها.

يجب على الجهة العامة وضع إجراءات محددة وتطوير ها لتحقيق الصيانة المستمرة، والعناية وكفاءة أداء مرافق مواقف السيارات.

# 3.0 التعريفات

التعريف	المصطلح
يوفر دخولاً/خروجًا آليًا للمركبات المسجلة مسبقًا	التعرف التلقائي على أرقام لوحات المركبات
	لوحات المركبات
مجموعة من مصادر المعلومات التي تتيح لمورّد الصيانة تحديد قاعدة الأصل الهندسي.	سجل الأصول
توفر دخوالاً/خروجًا للمركبات عبر نقطة متحكم بها	البوابات ذات الأذرع
عملية معاينة عن قرب، يجريها فرد واحد متخصص أو أكثر لتحديد أي أوجه قصور في	المعاينة التفصيلية/ المتعمقة
معدات موقف السيارات لا يمكن اكتشافها من خلال إجراءات المعاينة الدورية	
نشاط صيانة يتم إجراؤه في أحد أصول/مرافق مواقف السيارات لإصلاح أي مخاطر يتعرّض	الصيانة الطارئة
لها الجمهور	
توفر عنصرًا في البنية التحتية يعمل على الإمداد بالطاقة الكهربائية لإعادة شحن المركبات	محطات شحن المركبات الكهربائية
الكهربائية والهجينة الموصولة بالطاقة	الكهربائية
تقييم حالة الأصل (الأصول) من خلال عملية ذات خطوات محددة وخاضعة للضوابط. يجب	المعاينة
أن تتضمن العملية كافة المعلومات ذات الصلة، ومسوحات معاينة الموقع وتقييمات التحليل عند	·
الحاجة بموجب هذه الوثيقة أو أي معابير أخرى	
تحمل بعض اللوائح التنظيمية، والتحذيرات والإرشادات لقائدي المركبات	العلامات على الطريق
اتخاذ إجراء وقائي و/أو تصحيحي، بما في ذلك عمليات الإصلاح، مما يضمن استمرار ملاءمة	الصيانة
حالة الأصل لأداء المهام المطلوبة خلال مدة صلاحيته	
توفر لقائدي المركبات معلومات ديناميكية بخصوص مواقف السيارات داخل المناطق الخاضعة	أنظمة دليل ومعلومات مواقف
التحكم. تساعد في البحث عن مساحات توقف فارغة من خلال توجيه قائدي المركبات للمواقف	المركبات
التي يكون مستوى الإشغال بها منخفضًا	
تسهّل تحصيل المال والدفع الإلكتروني مقابل الحصول على حق صف المركبة في مكان معين،	عدادات مواقف السيارات
لفترة زمنية محددة	ومحطات الدفع
استراتيجية مخططة لعلاجات قليلة التكلفة للأصل الحالي	الصيانة الوقائية
تهدف إعادة التأهيل إلى إعادة البنية التحتية لمواقف السِيارات إلى حالتها الصالحة للاستخدام	إعادة التأهيل
والحد من تدهور ها وضمان سلامة الجمهور، وتشمل أيضًا معالجة أي عيوب، ما يؤدي إلى	
زيادة مدة خدمة الأصل	

Document No.: EOM-ZM0-PL-000086-AR Rev 000| Level - 3-E - External



	1
تُستخدم تقِنيات الإصلاح لاستعادة الجزء التالف من أصل/ مرفق لمواقف السيارات، مثل ملء	الإصلاح
شِقوق الأسفات، أو تسوية الطلاء للعلامات على الطريق و/أو إصلاح عطل في عداد مواقف	
السيارات	
يوفر ظروف قيادة آمنة وسطح طريق موحد، حيث يقلل من معدل تدهور مواقف السيارات	السطح المعزول
مدة خدمة الأصل، أو العنصر أو المكوِّن هي إجمالي الفترة المتبقية لاستخدامه، ويمكن أن	مدة الخدمة
تؤدي الصيانة إلى زيادة مدة خدمة الأصل.	
يُقصد بأعمال التدعيم والتجديد الأنشطة الإصلاحية التي تتم للتعامل مع الأصول أو العناصر	أعمال التدعيم والتجديد
منتهية الصلاحية وفقًا لبرنامج المورِّد لإدارة دورة حياة الأصل أو العنصر، أو تغيير	
استخدامه، أو وظيفته أو مهمته	
تجهيزات الموقع اللازمة لإنجاز العمل بأمان وسلامة، والتي لا تعد جزءًا من الأعمال الدائمة	الأعمال المؤقتة
مؤسسة لإدارة الطرق بولاية فيكتوريا: هيئة أسترالية حكومية تمتلك شبكة الطرق الشريانية،	VicRoads
وتدير ها وتنظمها، وتقدم خدمات تسجيل المركبات وترخيصها في ولاية فيكتوريا	
المعاينة الدقيقة لجميع مكونات البنية التحتية لمواقف السيارات والتي تتم من مسافة قريبة للغاية	المعاينة البصرية
توفر المعلومات لقائدي السيارات فيما يتعلق بمساحات صف السيارات المتاحة، والاتجاهات	لوحات الرسائل المتغيرة
وحالة السيارات المصطفة	
توفر الحماية للمشاة، والمركبات، والأرصفة وممرات المشاة	حواجز صد العجلات
الاختصارات	
إعداد التقارير عن حالة الأصول	ACR
التعرف التلقائي على أرقام لوحات المركبات	ANPR
النفقات الرأسمالية	CAPEX
النظام الحاسوبي لإدارة الصيانة	CMMS
النظام المركزي لإدارة المواقف	CPMS
مركبة كهربائية	EV
الصحة والسلامة والأمن والبيئة	الصحة والسلامة والأمن
	والبيئة (HSSE)
المملكة العربية السعودية	KSA
وزارة المالية	MOF
وزارة النقل	MOT
الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق	NMA&FM
نظام الدخول إلى مواقف السيارات ومراقبة الإيرادات	PARCS
أنظمة دليل ومعلومات مواقف المركبات	PGIS
الولايات المتحدة الأمريكية	US
لوحات الرسائل المتغيرة	VMS
لوحات الرسائل المتغيرة	VIVIS

# 4.0 المراجع

يجب أن تستند صيانة الأصول/المرافق للبنية التحتية لجميع مواقف السيارات الحالية، ومعاينتها، وإصلاحها وإعادة تأهيلها إلى المتطلبات الواردة بهذه القسم، ومعايير الصناعة وأفضل الممارسات.

## فيما يلى قائمة بالمراجع:

- رابطة مواقف السيارات البريطانية: المسؤولية عن صيانة مواقف السيارات
  - وزارة النقل السعودية
- وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية: مواصفات التشييد الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية -100 MA 100-1/1C-V و 2/2MA 100-D-V.
  - وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية: أنظمة الطرق والمباني التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
  - الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المجلد 6، الفصل 4 الدليل التوجيهي لواضعي خطط الصيانة.



• وزارة النقل الأمريكية: تقرير رقم FHWA-RD-99-FHWA الشقوق في أسفلت الأرصفة

# 5.0 المسؤوليات

## 5.1 الجهة العامة

- يجب أن تتوافق الجهة العامة و/أو المقاول المختص المعين لها مع جميع التشريعات، واللوائح وغير ها من السياسات السارية والتي تفرضها السلطات الحكومية الفيدرالية والمحلية في المملكة العربية السعودية في أثناء تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة على أصول/مرافق البنية التحتية لمواقف السيارات
- يجب أن تضمن الجهة العامة أن جميع الموظفين والموردين المسؤولين عن تنفيذ أنشطة التشغيل والصيانة يتمتعون بالكفاءات المناسبة لأداء عملهم.
- يجب أن يكون للجهة العامة و/أو المقاول المتخصص المعين لها هيكل تنظيمي به عدد كافٍ من الموظفين يضطلعون
   بأدوار، ومسؤوليات وكفاءات واضحة لتنفيذ أعمال الإشراف والمراقبة الفعالة لأنشطة وأعمال التشغيل والصيانة
- يجب أن يكون لدى الجهة العامة و/أو المقاولين المتخصصين نظام لإدارة الكفاءات وفقًا للتوجيهات والمعايير المنشورة لتشغيل وصيانة أصول/مر افق البنية التحتية لمواقف السيارات
- یجب أن یکون لدی الجهة العامة و/أو المقاولین المتخصصین برامج تدریب لتطویر کفاءات الموظفین والحفاظ علیها
  - يجب إجراء عمليات معاينة الأصول من جانب موظفين يتمتعون بالخبرة، والكفاءة والمؤهلات المناسبة
- يجب أن تضمن الجهة العامة تو افر الأموال الكافية لإدارة المخاطر المحتملة للصحة والسلامة والأمن والبيئة (HSSE)، الناشئة عن الموظفين العاملين في أصول مواقف السيارات، والجمهور الذي يستخدم مرافق مواقف السيارات
- توفير المعلومات لتثقيف الجمهور حول الاستخدام الصحيح لمرافق مواقف السيارات، ومتطلبات الالتزام وتجنب تخريبها

#### 5.2 مدير خدمات مواقف السيارات

- مسؤول عن تنفيذ متطلبات الصحة والسلامة والأمن والبيئة (HSSE) المعتمدة من الجهة العامة وإدارة المخاطر
  المحتملة للصحة والسلامة والأمن والبيئة الناشئة عن الموظفين العاملين في أصول مواقف السيارات، و/أو الجمهور
  الذي يستخدم مرافق مواقف السيارات
- يضمن تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية/التصحيحية في الوقت المناسب للحفاظ على أصول مواقف السيارات في حالة تشغيلية ملائمة طوال الوقت. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعيين مقاولين متخصصين معتمدين أو توفيرها من قِبل فرق عمل من داخل الجهة العامة مدربين/معتمدين لتنفيذ أنشطة الصيانة المطلوبة
- يضمن تقديم الخدمات وفقًا للمتطلبات الموضحة في هذه الوثيقة والمجلدات/الفصول المعمول بها في الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق (NMA&FM)
- يوزع المواد الإعلامية ويعرضها لتثقيف الجمهور حول الاستخدام الصحيح لمرافق مواقف السيارات، ومتطلبات الالتزام وتجنب تخريبها

#### 5.3 مرتادو مواقف السيارات

- غالبًا ما يتم تصميم المواقف العصرية للسيارات وبناؤها بحيث تعمل دون الحاجة لوجود الموظفين، وباستخدام أنظمة آلية بالكامل تدعمها المراقبة عن بعد على مدار الساعة، ومركز دعم العملاء
- يجب على الجهة العامة مراجعة كل موقف للسيارات تحت مسؤوليتها، واتخاذ الترتيبات اللازمة لربط موقف السيارات بمركز دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوزيع مرتادي مواقف السيارات لإدارة متطلبات دعم العملاء محليًا

#### 5.4 عامة الجمهور

يتعين عليهم الامتثال للوائح والتعليمات المنشورة داخل المرفق، وألا يقوموا بإتلاف المعدات والمرافق المثبتة أو إساءة استخدامهم



# 6.0 العملية

يجب أن تتضمن خطة الصيانة الشاملة لمر افق مو اقف السيار ات إجر اءات و استر اتيجيات للحفاظ على مدة خدمة معدات و أنظمة مر اقبة مو اقف السيار ات.

ينبغي للجهة العامة مراعاة العناصر الرئيسية التالية في خطة الصيانة حتى تتم صيانة أصول/مرافق البنية التحتية لمواقف السيارات بشكل فعّال:

- نظام إدارة الصيانة المحوسب لمساعدة الجهة العامة على تسجيل جميع أنشطة الصيانة في المرفق
  - برنامج صيانة فعال ومخطط له
  - جدول زمني للمعاينة (البصرية والتفصيلية) وإعداد التقارير
    - الصيانة التصحيحيّة الفعالة
  - إجراء أفضل الممارسات لتنفيذ الصناعة فيما يتعلق أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل
- توفير قوى عاملة تتمتع بمؤهلات وخبرات مناسبة وتوفير المشورة الفنية والمواد والمعدات اللازمة لصيانة معدات مواقف السيارات

يجب أن تستخدم الجهة العامة نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب (CAFM)، أو نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) لإدارة تسجيل وإنهاء أنشطة الصيانة المخططة، والتفاعلية وغير ذلك. من الضروري أن يسجل سير العمل هذا جميع أنشطة العمل مع مرور الوقت بدقة، لتمكين الجهة العامة من مراجعة أداء العناصر بجميع مرافق مواقف السيارات.

راجع الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق – المجلد 7: مراقبة العمل للحصول على مزيدٍ من المعلومات

## 6.1 السلامة

يجب على الجهة العامة أن تنفذ أعمال الصيانة بطرق تهدف إلى ضمان سلامة كل من العاملين ومستخدمي مواقف السيارات، بالإضافة إلى التقليل من التأخيرات وإزعاج حركة المرور.

قم بزيادة السلامة من خلال إجراء مراجعة شاملة وتحليل لبيانات السلامة وتعيين الموارد في وضع الخطط والبرامج لدعم السلامة في أنشطة صيانة مواقف السيارات.

حدّد أي ثغرات بالسلامة أو الفرص التي تستلزم المزيد من العمل لتحسين سلامة العاملين ومستخدمي مواقف السيارات.

يجب الحفاظ على الحد الأدنى من مسافات الأمان المطلوبة عند تنفيذ أعمال بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية أو أسفلها ويجب السماح بالحصول على تصريح العمل عند الحاجة.

يجب ضمان استعادة عمليات معدات مواقف السيارات بشكل آمن وفي الوقت المناسب بعد وقوع أي حادث.

لا بد من مراعاة جوانب الصحة والسلامة التالية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة في مرافق اصطفاف السيارات:

- العمل على الطرق.
- التعامل مع المواد الكيميائية والطلاء.
- العمل باستخدام الأجهزة الكهربائية/ الإلكترونية.
- العمل بالقرب من السكك الحديدية والطرق السريعة.
  - العمل على المرتفعات
  - العمل في المساحات المغلقة
    - الأشغال اللبلبة

راجع الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق - المجلد 10 الصحة والسلامة والبيئة.



#### 6.2 أعمال الصيانة

يجب تصميم مواقف السيارات العامة والمساحات الخضراء الخاصة بها وبنائها وفقًا للحد الأدنى من متطلبات الصيانة في أثناء دورة خدمتها. يجب إجراء أعمال الصيانة لضمان إيفاء الأصول لمتوسط العمر المتوقع. يجب أن تكون أعمال الصيانة مبررة بحسب مبادئ إدارة الأصول طوال دورة حياتها، ويمكن أن تكون وقائية (مخططة)، أو تفاعلية أو تتطلب إجراءً تصحيحيًا، ويشمل ذلك أعمال إصلاح الأضرار والعيوب.

يجب أن تنفذ الجهة العامة استر اتيجية ملائمة للصيانة، وتتضمن المعاينات البصرية الدورية والمجدولة من أجل:

- ضمان السلامة العامة
- الحد من معدل تدهور أصل موقف السيارات الخاص بها
- الحفاظ على المتطلبات الوظيفية لكل ميزة من ميزات البنية التحتية لموقف السيارات
  - التعرّف على متطلبات مستخدمي مواقف السيارات والاستجابة لها

#### 6.2.1 الصيانة المخططة

يجب على الجهة العامة/المقاول وضع جدول زمني قائم على مرات تكرار أنشطة الصيانة الوقائية المخطط لها، جنبًا إلى جنب مع أعمال المعاينة الدورية، لمنع تدهور سطح الإسفلت، والعلامات على الطرق، وتلاشي لافتات وقوف السيارات، ونظافة مواقف السيارات، ولضمان التشغيل السليم لمكونات نظام الدخول إلى مواقف السيارات ومراقبة الإيرادات. ويشمل ذلك عدادات مواقف السيارات، وأجهزة الاستشعار الأرضية، وبوابات الدخول/الخروج، ومحطات الدفع، ونظام دليل ومعلومات مواقف المركبات (PGIS)، ونظام المركزي لإدارة مواقف السيارات المركبات (ANPR)، والنظام المركزي لإدارة مواقف السيارات (CPMS)، وجميع ضوابط الأنظمة المرتبطة بها.

يجب أن تحافظ هذه الأنشطة على قابلية استخدام أصول/مرافق البنية التحتية لمواقف السيارات. وتنقسم أنشطة الصيانة الوقائية المخططة إلى مجموعتين: الأنشطة المجدولة والاستجابية.

#### 6.2.2 الصيانة غير المخططة

يجب على الجهة العامة/المقاول وضع خطة صيانة تفاعلية وطارئة لإجراء عمليات الصيانة غير المحددة بجدول زمني وغير المخطط لها، مثل تلك التي تسببها تأثيرات المركبات والعواصف الرملية والأمطار ومستوطنات التربة وأعمال التخريب والحرائق، أو للتخفيف من عواقب الأحداث الشديدة الأخرى التي قد تنشأ خلال مدة خدمة الأصل.

عادةً ما يتم الإبلاغ عن ذلك من خلال استدعاء خدمة عند حدوث خلل في أحد المكونات أو الأنظمة على أنه لا يعمل بشكل مناسب أو عندما لا يعود ملائمًا للغرض. حيثما أمكن، يجب تسجيل ذلك مقابل رقم الأصل الخاص بموقف السيار ات/المعدّة، للسماح بجمع البيانات السابقة.

يمكن أن تؤدي المعاينة الناتجة بعد استدعاء الخدمة إلى إجراءين:

- إذا كانت المشكلة تؤثر على قابلية استخدام أصول/مرافق البنية التحتية لمواقف السيارات، أو تشكّل تهديدًا لصحة الجمهور وسلامته، فيجب عندئذ الاستجابة فورًا للطوارئ واتخاذ إجراء تصحيحي
  - إذا لم تكن المشكلة حرجة، فقد تكون استجابة الصيانة الوقائية الروتينية المخطط لها كافية

راجع الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق – المجلد 7: مراقبة العمل للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

#### 6.3 المعابنة

تطور الجهة العمل برنامج معاينة شاملاً لأصول/مرافق البنية التحتية لمواقف السيارات، وفقًا للاحتياجات واستخدام أعمال تشغيله، وتسجل هذه المعلومات للاستخدام اللاحق في تحديد المناطق التي تتطلب الاستثمار للتحسين/المعالجة.



قبل بدء أعمال المعاينة بالموقع، يجب أن تضمن الجهة العامة/المقاول أن يتمتع الشخص المسؤول عن العمل بالكفاءة لتنفيذ المعاينة. يجب أن يحرص مسؤول المعاينة على امتلاكه لجميع الوثائق ذات الصلة، ومعدات المعاينة، ومعدات السلامة لإجراء المعاينة.

يجب على جميع العاملين المشاركين في أعمال معاينة أصول/مرافق البنية التحتية لمواقف السيارات أن يكونوا على دراية بمسؤولياتهم بموجب تشريعات الصحة والسلامة، ويجب أن يتوفر تقييم المخاطر وبيان الأسلوب في المكان ومراجعته وفقًا لملائمة ذلك في وقت المعاينة. تجدر الإشارة إلى أن موقف السيارات هو موقع ديناميكي ويمكن أن تتغير الظروف دون إخطار، فقد يلزم إجراء تقييمًا آخرًا للمخاطر في مكان العمل، قبل بدء العمل.

وبوجه عام، هناك نوعان من المعاينة:

- المعاينة البصرية/العامة
- المعاينة التفصيلية/ المتعمقة

يجب إجراء عمليات المعاينة للبنية التحتية لمواقف السيارات للأغراض التالية:

- التأكد من أن أصول مواقف السيارات آمنة للاستخدام بالنسبة للعمال والجمهور
  - توفير المعلومات اللازمة لإجراء الصيانة المدارة لمرافق مواقف السيارات
- توفير المعلومات اللازمة لتقييم حالة مرافق مواقف السيارات بطريقة متسقة ودقيقة
- توفير المعلومات المطلوبة لتمكين حفظ سجل الأصول ليتضمن سجلاً دقيقًا حول الخصائص المادية للأصول
- توفير جميع المعلومات المادية اللازمة عن الأصول للوفاء بمتطلبات عملية إعداد التقارير عن حالة الأصول
  - تحدید العیوب و أسباب و آثار تلف و تدهور مواقف اصطفاف السیار ات.

يجب مراجعة بيانات كل أصل لمواقف السيارات وتحديث السجلات في إطار عملية إعداد التقارير. يجب أن تكون التقارير كما بلى:

- محفوظة، ويفضل أن تكون في صيغة إلكترونية طوال مدة خدمة الأصل
  - تمت مراجعتها، لاتخاذ إجراء عند الاستلام
- تمت مراجعتها من قِبل شخص مختص للتأكد من أن المشكلات المحددة في عمليات المعاينة السابقة قد تم حلها أو التخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بها

يجب أن تعاين الجهة العامة كل مرفق من مرافق مواقف السيارات شهريًا على الأقل، مع إجراء معاينات تفصيلية مجدولة ربع سنوية وسنوية. يجب تحديد مرات تكرار المعاينة ومستوى التفاصيل بواسطة الجهة العامة، وسير تبط ذلك باستخدام مرفق موقف السيارات. المُرفق 3: CO0092-EOM-ZMO-TP - نموذج القائمة المرجعية لإدارة المخاطر: مواقف السيارات، يمكن استخدام القائمة المرجعية ووثيقة الإرشاد العام في إعداد المعاينات الخاصة بموقع معين.

راجع الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق المجلد 5: إدارة العمليات التشغيلية للحصول على مزيد من المعلومات.

#### 6.3.1 المعاينة البصرية

تُجري الجهة العامة/المقاول المعاينة البصرية في إطار الاعتبارات والأغراض التالية:

- التحقق من قابلية الاستخدام بشكل عام لأصول/مر افق البنية التحتية لموقف السيارات
  - تحدید أی مشاکل ناشئة.
  - ضمان سلامة الجمهور الذي يستخدم مرفق موقف السيارات
- تحديد أوجه القصور لإدراجها في برنامج إدارة الأصول/ نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) الذي يُستخدم في بدء أنشطة الصيانة و/أو إعادة تأهيل المرفق
- يجب أن تلاحظ عمليات المعاينة العامة أي تدهور في الحالة، أو تطور مرئي للعيوب، ولا سيما سطح الأسفلت، والعلامات على الطريق، وعلامات وقوف السيارات، وممرات المشاة، ومصارف مياه الأمطار داخل مرفق وقوف السيارات، وأي من مكونات نظام الدخول إلى مواقف السيارات ومراقبة الإيرادات



• يجب أن تكون عمليات المعاينة العامة ذات جودة كافية لتتمكن من الكشف عن أي تغييرات مرئية منذ آخر فحص والإبلاغ عنها، أو دليل على الظروف التي قد تؤثر على حالة الأصل قبل المعاينة التالية المحددة بجدول زمني

# يجب على مسؤول المعاينة جمع الحد الأدنى من المعلومات التالية:

- الحالة والمظهر العام لأصول/مرافق البنية التحتية لموقف السيارات
  - سلامة الجمهور من المخاطر
- جميع الأضرار، والحفر، والشقوق، والهبوط الأرضي الجوفي، وحالات التدهور السطحي، وتلاشي علامات الطريق،
   وتلف الأرصفة، وتلف المساحات الخضراء، وتلف لافتات اصطفاف السيارات، والكتابة على الجدران وأي عيوب، أو أضرار أو أعطال بنظام الدخول إلى مواقف السيارات ومراقبة الإيرادات
  - التقاط الصور للضرر و/أو المخاطر التي تهدد السلامة، من أجل الإصلاحات

# 6.3.2 تقارير المعاينة البصرية

يجب أن تتضمن تقارير المعاينة البصرية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلى:

- صفحة الغلاف
- مستخرج من الإحداثيات الجغر افية التي توضح الموقع الجغر افي لموقف السيار ات
  - الرسومات حسب المنفذ (حال توافرها)، أو المخططات
  - سجل بالموقع الجغرافي والنطاق ودرجة خطورة جميع العيوب
    - الصور (صور شاملة وصور للعيوب)
- التوصية بإجراءات/احتياجات الصيانة والأعمال الإصلاحية اللازمة، بما في ذلك أولوية تلك الأعمال
  - تقديم التفاصيل حول أي إجراءات طارئة مطلوبة لضمان سلامة الجمهور
    - تأكيد إنهاء المعاينة بالكامل، ويكون ذلك بالتوقيع وتدوين التاريخ

# 6.3.3 تقارير المعاينة المتعمقة

يجب أن تنفذ الجهة العامة/المقاول المعاينة التفصيلية/المتعمقة لمواقف السيارات في حال:

- لم توفر المعاينة العامة/البصرية تقييمًا كافيًا لتحديد الضرر الناتج عن حادث
  - حدوث هبوط أرضي جوفي هائل
  - حدوث شقوق هائلة بأسطح الأسفلت
  - فشل تشغيل الأنظمة أو المكونات الرئيسية
    - حدوث حریق

## 6.3.4 النطاق والمحتوى

تلتزم الجهة العامة/المقاول بإجراء معاينة شاملة على يد موظفين مؤهلين ويتمتعون بالكفاءة المناسبة لتقييم:

- السبب الجذري لأي ضرر هيكلي يلحق بأصول موقف السيارات، ومدى هذا الضرر
  - سلامة خدمات المرافق المدفونة في مرافق مواقف السيارات
  - موثوقية نظام الدخول إلى مواقف السيارات ومراقبة الإيرادات وشبكات التشغيل

يجب أن تتكون تقارير المعاينة التفصيلية من، على سبيل المثال لا الحصر:

- صحيفة غلاف المعاينة التفصيلية (موقّعة من قِبل مسؤول المعاينة)
  - الملخص التنفيذي
  - المقدمة والغرض
  - تفاصيل الزيارة الميدانية إلى الموقع والنتائج
    - الصنور



- الاستنتاجات
- التوصيات (إجراءات إصلاحية لازمة)

#### 6.4 إصلاحات البنية التحتية لمواقف السيارات

عادةً ما يلزم إصلاح أصول / مرافق البنية التحتية لمواقف السيارات بسبب عدم كفاية الصيانة والاستخدام المفرط و /أو التعرض للظروف البيئية السيئة. سيؤدي نظام المعاينة المنتظمة واستكمال الإصلاحات الضرورية والنشاط العلاجي إلى إطالة عمر الأصل التشغيلي للبنية التحتية الحالية في مواقف السيارات. كما إنه يعد إجراءً فعالاً قليل التكلفة للحفاظ على قابلية استخدام المرفق.

### 6.4.1 الأسفلت

يتطلب الإصلاح الفعال لأسطح الأسفلت وقاعدة الطريق، حيثما لزم الأمر، فهم أسباب التدهور، وتقييم تأثير الإصلاح على مدة خدمة الأصل في المستقبل. ويجب أن يستند ذلك إلى الاختبار الجيد للتآكل السطحي والتلف، وتدهور قاعدة الطريق، والهبوط الأرضى، وعمر الأسفلت، واستخدامه والتأثيرات البيئية.

يجب أن تعين الجهة العامة مقاول مخصص معتمد لتنفيذ أعمال معالجة التشققات، والأسطح والحفر وإصلاحها.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق المجلد 6، الفصل 13 - خطة صيانة الأرصفة.

# 6.4.2 وضع العلامات على سطح الطريق وأرقام مواقف السيارات

يجب إصلاح/إعادة تركيب جميع العلامات على سطح الطريق وأرقام مواقف السيارات باستخدام مواد الطلاء الأصلية. يجب أن تتطابق جميع أنواع الطلاء المحمول عبر الماء أو المنقول عبر الماء، ومواد البلاستيك الحراري، ومواد وضع العلامات التي توضع على البارد، وأشرطة وضع العلامات والخرز الزجاجي العاكس، مع المواصفات الأصلية، ويجب اعتماده مسبقًا من قِبل الهيئات المعنية.

#### 6.4.3 اللافتات/ اللوحات والإخطارات التنبيهية

يجب استبدال جميع إشارات المرور الباهتة / المتغيرة اللون / التالفة / المعيبة، والإخطارات التنبيهية لمواقف السيارات، واللافتات الرقمية، واللافتات الأرضية، والأعمدة المتوهجة، والمرايا المحدبة، بالأحجام والمواصفات المركبة في الأصل. يجب إعداد تقارير بوقوع حادث لجميع اللافتات التالفة ويجب استبدالها على الفور.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق المجلد 6، الفصل 13 - خطة صيانة اللافتات وحواجز السلامة على الطرق.

# 6.4.4 عدادات المواقف وأجهزة الاستشعار الأرضية

يجب أن تعيّن الجهة العامة مقاول/مقاولين متخصصين لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات على عدادات المواقف وأجهزة الاستشعار الأرضية، حسب الطلب ووفقًا لتوصيات الجهة المصنّعة للمعدات الأصلية أو تكوين فريق داخلي مكوّن من موظفين مؤهلين بشكل مناسب وذوي خبرة وتم تدريبهم بواسطة الجهة المصنّعة للمعدات الأصلية.

# 6.4.5 نظام الدخول إلى مواقف السيارات ومراقبة الإيرادات

يجب أن تعين الجهة العامة مقاول/مقاولين متخصصين معتمدين لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات للمعدات الخاصة بالدخول إلى مواقف السيارات ونظام مراقبة الإيرادات. ويشمل ذلك محطات الدفع، والبوابات ذات الأذرع، ومحطات الدخول/الخروج، وأنظمة دليل ومعلومات مواقف السيارات، ونظام التعرّف التلقائي على أرقام لوحات السيارات، ولوحات الرسائل المتغيرة (VMS) ولوحات الأسعار، وفقًا لتوصيات الجهة المصنّعة للمعدات الأصلية أو تكوين فريق داخلي مكوّن من موظفين مؤهلين بشكل مناسب وذوي خبرة وتم تدريبهم بواسطة الجهة المصنّعة للمعدات الأصلية.



# 6.4.6 محطات شحن المركبات الكهربائية

يجب أن تعيّن الجهة العامة مقاول/مقاولين متخصصين لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات على محطات شحن المركبات الكهربائية وفقًا لتوصيات الجهة المصنّعة للمعدات الأصلية أو تكوين فريق داخلي مكوّن من موظفين مؤهلين بشكل مناسب وذوي خبرة وتم تدريبهم بواسطة الجهة المصنّعة للمعدات الأصلية.

## 7.0 المرفقات


- 1. مثال اصطفاف السيارات بزاوية
- 2. مثال اصطفاف السيارات بزاوية 90 درجة
- 3. EOM-ZM0-TP-000092 نموذج قائمة تدقيق لإدارة المخاطر: مواقف السيارات




# المُرفق 1: مثال اصطفاف السيارات بزاوية

في منطقة وقوف السيارات بزاوية، يمكن أن تكون علامات توقف السيارات ملائمة تمامًا لطول الرصيف أو لا. في بعض الحالات، قد لا يؤدي ذلك إلى تحسين المساحة المتاحة وقد يؤدي إلى سلوك غير قانوني لإيقاف السيارة في المناطق ذات الطلب المرتفع على صف السيارة. توضح الصورة الأولى أدناه مدة أهمية وضع علامات على الطريق، وتوضح الصورة الثانية أدناه المحاذاة المحسنة لاصطفاف السيارات عند استخدام العلامات على الطريق.

#### موقف سيارات مائل غير محدد العلامات



#### نموذج لموقف بزاوية 60 درجة محدد العلامات



\*Dimensions may vary depending on the angle, turnover, kerb height or other environmental factors.


الشكل 1: مثال اصطفاف السيارات بزاوية




# المُرفق 2: مثال اصطفاف السيارات بزاوية تسعين درجة (90°)

في أحد مناطق اصطفاف السيارات بزاوية 90°، توضح الصورة الأولى أدناه اصطفاف المركبات في موقف سيارات لا يوجد به علامة الصف بزاوية 90°. ويزيد ذلك من مخاطر تعرّض المركبات لحادث مع السيارة المجاورة. توضح الصورة الثانية أدناه مواقف سيارات بها علامات لتتبح للمركبات رؤية المحاذاة.

# موقف سيارات بزاوية 90 درجة غير محدد العلامات



#### نموذج لمواقف سيارات بزاوية 90 درجة محدد العلامات



الشكل 2: مثال اصطفاف السيارات بزاوية 90 درجة



# المُرفق 3: EOM-ZM0-TP-000092 نموذج قائمة تدقيق لإدارة المخاطر: مواقف السيارات

إن هذه القائمة المرجعية ليست إلا مجرد نقطة بداية للجهة العامة/ المقاول يستخدمها في تطوير القوائم المرجعية لإدارة المخاطر الخاصة بهم.

تاريخ التقييم / أجراه [اسم مسؤول إدارة المخاطر]						
منجز (مرسل)	أعمال التصحيح مجدولة بتاريخ	المسؤولية	الإجراء الموصىي به	تصنيف المخاطر ع، ط، م، لا يوجد	نعم / لا	التعريف
						هل ساحة انتظار السيارات والمنطقة المحيطة تحتوى على إضاءة كافية؟
						هل موقف السيارات وجميع معدات مراقبة مواقف السيارات نظيفة ومرتبة؟
						هل تخلو منطقة المدخل والمخرج من العوائق؟
						هل هناك وصول كاف لسيارات الطوارئ؟
						هل أماكن وقوف السيارات محددة بوضوح؟
						هل قواعد مواقف السيارات وإخطارات السلامة معروضة بصورة صحيحة؟
						هل اللافتات مرئية ويمكن رؤيتها ليلًا؟
						هل يتم تشذيب الشجيرات والأشجار، عند وجودها، لتقليل مخاطر الإصابة الجسدية وضمان أكبر قدر من الرؤية؟
						هل الأسطح مُصانة جيدا وخالية من الزيت؟
						هل هناك ملاحظات كافية معروضة للإشارة إلى المساحات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
						هل جميع عدادات وقوف السيارات تعمل بالنظام التشغيلي الصحيح؟

Document No.: EOM-ZM0-PL-000086-AR Rev 000| Level - 3-E - External

بمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح غير خاضعة للرقابة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستند إن هذا المستند ملكية خاصة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويخضع القيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستند



			هل جميع محطات الدفع تعمل بالنظام التشغيلي الصحيح؟
			هل يعمل نظام دليل ومعلومات وقوف السيارات بالنظام التشغيلي
			الصحيح؟
			هل جميع حواجز عامود الرفع تعمل بالنظام التشغيلي الصحيح؟
			هل تعمل جميع مكنات الدخول/ الخروج بالنظام التشغيلي
			الصحيح؟
			هل يعمل نظام التعرف التلقائي على لوحة الأرقام بالنظام
			التشغيلي الصحيح؟
			هل موقف السيارات مشغول بالكامل؟ هل يوجد طلب لإنشاء
			مواقف سيارات إضافية؟

# تصنيف المخاطر التعريف

ع ـ عالية

- الوفاة أو الإصابات المميتة
  - خسارة الإيرادات
- إغلاق منشأة وقوف السيارات

ط ـ متوسط

- إصابات أو حوادث طفيفة
- خلل في أحد مكونات النظام يؤثر على إغلاق حارة واحدة أو جزء من المنشأة

م - منخفضة

المظهر الجمالي والعام

لا بو جد

لا توجد مخاطر